

顔認証付きカードリーダーアプリケーションリリースノート

2024/7/9 Ver2.3.2.1.6.23

- ・通信エラー発生時の処理の改善を行いました。

2024/3/26 Ver2.3.2.1.6.22

- ・マイナンバーカード内の写真取得処理について、処理の改善を行いました。
- ・アップデート処理の改善を実施しました。
- ・顔認証カードリーダーへの映り込みを監視するツールの追加
- ・顔認証ライブラリ (OQSFaceApp)はバージョン3.1.1以上をご利用ください。

(Ver2.3.2.1.5.21は欠番です)

(Ver2.3.2.1.5.20は欠番です)

(Ver2.3.2.1.5.19は欠番です)

2024/2/19 Ver2.3.2.1.4.19

- ・医療費助成の同意機能の追加
(医療費助成の同意機能については、PMH事業に参加している先行実施機関のみ利用可能となります。)
※必要時設定ツールより再度文言設定を行ってください。
- ・特定健診情報の提供同意画面の文言変更
- ・電子処方箋に対応した薬局で処方箋が0枚の場合の画面文言変更
※必要時設定ツールより再度文言設定を行ってください。
- ・待機画面の改善
患者がマイナンバーカードを置くときの操作方法を理解しやすくするために、待機画面を変更しました。
- ・初期化処理の改善
アプリケーション起動時における初期化処理のリトライを追加しました。

2023/10/11 Ver2.3.2.1.4.18

- ・初回登録目視対応
暗証番号の設定がないマイナンバーカード交付対応として以下の改修を行いました。
 - ・目視モードにおいて、初回登録を行えるようにしました。
 - ・暗証番号ロック時の画面メッセージを変更しました。
- 顔認証ライブラリ (OQSFaceApp)はバージョン2.3.0以上をご利用ください。

2023/10/2 Ver2.3.2.1.4.17

- ・リフィル処方箋、事前送付対応
オンライン資格確認等システムの更新に対応し、リフィル処方箋未対応画面を追加および電子処方箋事前送付対応のために電子処方箋の画面を更新しました。
- 顔認証ライブラリ (OQSFaceApp)はバージョン2.3.0以上をご利用ください。

(Ver2.3.1.1.4.16は欠番です)

2023/5/24 Ver2.3.2.1.4.15

- ・起動処理の改善
アプリケーション起動中に誤ってデスクトップアイコンからアプリケーションを二重に起動した場合、正常に起動しない場合があります。
問題を解消し、正常に起動するように変更いたしました。

2023/3/2 Ver2.3.2.1.4.14

- ・手術情報対応
オンライン資格確認等システムの更新に対応し、手術情報の提供に関する患者同意画面を追加および証跡出力機能を更新しました。
- ・診療情報の閲覧に関する同意画面文章変更
診療情報に関して患者同意画面の説明文を変更しました。
- ・電子処方箋がない場合の画面の文章変更

- 選択された処方箋が0枚の場合の資格確認完了画面の文章を変更しました。
- ・マイナポータル利用規約の更新
初回登録時に表示されるマイナポータル利用規約が更新されたため、対応しました。
- ・初回登録時の終了画面の文章変更
初回登録画面に遷移後、初回登録を実施せず終了した時の終了画面の文章を変更しました。
- ・アニメーション表示の改善
顔認証付きカードリーダーのアニメーション表示の一部が次の画面に残る問題に対応しました。
- ・PIN入力誤り時の画面遷移異常対応
PIN入力誤りの際、処理中画面のまま次の処理に進まなくなる問題に対応しました。

2022/11/24 Ver2.3.2.1.4.13

- ・WindowsUpdate更新プログラム（KB5019966）影響によるサーバからのレスポンス遅延対応
一部のPCで、WindowsUpdate更新プログラム（KB5019966）適用により、起動処理時のサーバとの通信で遅延が発生し、「011ネットワークエラー」となる事象が発生しておりました。本事象に対応するため、起動処理時の通信タイムアウト時間を延長しました。

2022/10/27 Ver2.3.2.1.4.12

- ・電子処方箋対応
オンライン資格確認等システムの更新に対応し、電子処方箋に関する画面および証跡出力機能を追加しました。
- ・マイナポータル利用規約の更新
初回登録時に表示されるマイナポータル利用規約が更新されたため、対応いたしました。

2022/5/20 Ver2.3.2.1.4.11

- ・診療情報対応
オンライン資格確認等システムの更新に対応し、診療情報に関して患者同意画面および証跡出力機能を追加しました。
- ・異なる型番のカードリーダーを接続した場合およびデバイス認識不良時に、管理画面に表示するメッセージの変更
管理画面に表示されるメッセージを、「正しい端末を接続してください」から「デバイス認識不良または接続端末が異なります」に変更しました。

2022/3/3 Ver2.3.2.1.4.10

- ・マウスカーソルの異常動作対応
Ver2.3.2.1.4.8にアップデート後、マウスカーソルがスムーズに動かなくなる現象に対応いたしました。
- ・ディスプレイ開閉時の対応改善
一部のノートパソコンで、ノートパソコンの画面を閉じた際、ノートパソコンに表示していたウィンドウが、顔認証付きカードリーダー画面に移動してしまう場合がありますので、顔認証付きカードリーダー画面が最前面になるように改善しました。
パソコン環境によっては、ノートパソコンに表示していたウィンドウが顔認証付きカードリーダー画面に表示され続ける場合がございます。
既にご案内していますように、ノートパソコンの画面を閉じてお使いになる場合は、資格確認端末のメイン画面上で開いているウィンドウを最小化してから、ノートパソコンの画面を閉じてください。
詳細は、下記URLをご覧ください。
<https://content.biz.panasonic.com/jp-ja/fai/file/36299>

2022/2/7 Ver2.3.2.1.4.9

- ・マウスカーソルの異常動作対応
Ver2.3.2.1.4.8にアップデート後、マウスカーソルがスムーズに動かなくなる現象が発

生しておりました。

本バージョンは、現象を抑制した暫定対応版となります。

正式対応版は、近日中にリリースさせていただく予定です。

2022/1/28 Ver2.3.2.1.4.8

- ・マイナポータル利用規約画面と画面遷移の更新

利用規約上に上下ボタンを配置し、利用規約のスクロールを操作しやすく変更いたしました。

併せて、利用規約画面で「同意して次へ進む」を押下した際に、処理に時間がかかる場合は、

「処理中」画面を表示するように変更いたしました。

- ・復帰値（詳細エラーコード）の表示

エラー発生時、エラーコードを表示していましたが、併せて復帰値（詳細エラーコード）を管理画面に

表示するように変更いたしました。

- ・管理画面の最小化

管理画面上に最小化ボタンを新たに配置し、管理画面を最小化できるように対応いたしました。

- ・クリアスクリーンボタンの管理画面上への配置

独自のスクリーンセーバー（クリアスクリーンアプリケーション）の設定変更を管理画面上から行えるように、

新たに管理画面上にクリアスクリーンボタンを配置するようにいたしました。

なお、クリアスクリーンを利用する場合は、予めクリアスクリーンをインストールしておく必要がございます。

- ・ディスプレイ開閉時の対応

一部のノートパソコンで、ノートパソコンの画面を一度閉じた後、再度開いた際に、顔認証付きカードリーダー画面がノートパソコン側に移動してしまう場合があります。

問題を解消し、顔認証付きカードリーダー画面がノートパソコン側に移動しないように変更いたしました。

- ・パソコン起動時の接続異常対応

一部のパソコンで、シャットダウン後、再度起動時に、顔認証付きカードリーダーと接続できない場合があります。

問題を解消し、正常に起動できるように変更いたしました。

2021/10/7 Ver2.3.2.1.4.7

- ・マイナポータル利用規約の更新

初回登録時に表示されるマイナポータル利用規約が更新されたため、対応いたしました。

- ・顔認証失敗時の証跡出力対応

顔認証失敗時に、暗証番号認証を選択した場合には、暗証番号認証の結果のみ証跡出力を実施していましたが、

顔認証失敗時の分も証跡出力するように変更いたしました。

2021/10/7 Ver2.3.2.1.4.6 DVD同梱版